

деталировка GHD-22

Схема сборки трансмиссии





Схема сборки трансмиссии




Список деталей для сборки трансмиссии и головки

Номер Деталь №	Описание	Размер	Кол-во
1..... GHD22-01	Корпус головки (Правый)		1
2..... GHD22-02	Корпус головки (Левый)		1
3..... GHD22-03	Винт с шестигранной головкой.....	M12x140	2
8..... GHD22-08	Шестигранный винт без головки	M6x15	1
9..... GHD22-09	Штифт	ø 8x25	2
10..... GHD22-10 AE	Мотор 400/50/3.....	1-1/2HP/400V/3PH	1
11..... GHD22-11	Шестигранный винт без головки	M8x20	1
12..... GHD22-12	Винт с шестигранной головкой под ключ	M8x90	9
13..... GHD22-13	Винт с шестигранной головкой под ключ	M8x70	1
14..... GHD22-14	Шестигранный винт без головки	M6x10	2
15..... GHD22-15	Пружина.....		1
16..... GHD22-16	Винт с плоским подголовком	M4x5	2
17..... GHD22-17	Кожух пружины		1
18..... GHD22-18	Шестигранная гайка	M12	2
24..... GHD22-24	Винт с круглым подголовком	M5x10	4
25..... GHD22-25	Фиксирующее кольцо		2
27..... GHD22-27	Пружинная шайба.....	M12	2
28..... GHD22-28	Носик масленки	PT1/8"	2
30..... GHD22-30	Втулка		2
31..... GHD22-31	Кожух		1
32..... GHD22-32	Винт с шестигранной головкой под ключ	M5x15	4
33..... GHD22-33	Вал-шестерня		1
34..... GHD22-34	Шайба		1
35..... GHD22-35	Винт с шестигранной головкой под ключ	M6x25	1
36..... GHD22-36	Ручка		3
37..... GHD22-37	Рукоятка		3
38..... GHD22-38	Табличка с названием		1
39..... GHD22-39	Ограничительная табличка		1
40..... GHD22-40	Пружина		1
41..... GHD22-41	Гибкий винт		1
43..... GHD22-43	Винт с шестигранной головкой под ключ	M4x10	8
44..... GHD22-44	Кронштейн		1
45..... GHD22-45	Пружинная шайба	ø 11x ø 18x1t	1
46..... GHD22-46	Фиксированная ось		1
47..... GHD22-47	Винт с плоским подголовком	M5x16	1
48..... GHD22-48	Стальной шарик	M8	1
49..... GHD22-49	Гайка	M25	1
50..... GHD22-50	Шайба		1
51..... GHD22-51	Подшипник	6205ZZ	1
52..... GHD22-52	Гильза зубчатой рейки	MT3	1
53..... GHD22-53	Зубчатая рейка		1
54..... GHD22-54	Винт с шестигранной головкой под ключ	M8x10	2
55..... GHD22-55	Подшипник	30206 MT3	1
56..... GHD22-56	Вкладыш	MT3	1
57..... GHD22-57	Шпиндель	MT3	1
58..... GHD22-58	Шпонка		2
59..... GHD22-59	Опора подачи		1
60..... GHD22-60	Кронштейн		1
61..... GHD22-61	Стержень со шкалой глубины		1
62..... GHD22-62	Е-образное фиксирующее кольцо		1
63..... GHD22-63	Винт с шестигранной головкой под ключ	M6x20	1
64..... GHD22-64	Шестигранный винт без головки	M6x10	4

Номер Деталь №	Описание	Размер	Кол-во
65..... GHD22-65	Концевой выключатель		2
66..... GHD22-66	Вкладыш		4
67..... GHD22-67	Винт с круглым подголовком	M3x16	4
68..... GHD22-68	Корпус рукоятки		1
69..... GHD22-69	Шпонка	6x6x30	1
72A.... GHD22-72A	Блок защиты патрона		1
72-1 ... GHD22-72-1	Защита патрона		1
72-2 ... GHD22-72-2	Опорный штифт защиты патрона		1
72-3 ... GHD22-72-3	Пружинная шайба	M5	4
72-4 GHD22-72-4	Винт с шестигранной головкой под ключ	M5x10	2
72-5 GHD22-75-5	Вращающееся опорное основание		1
72-6 GHD22-72-6	Винт с шестигранной головкой под ключ	M5x15	2
72-7 GHD22-72-7	Пружинная шайба	M6	2
72-8 GHD22-72-8	Винт с шестигранной головкой под ключ	M6x15	2
72-9 ... GHD22-72-9	Основание выключателя		1
80A GHD22-80A	Основание управления		1
77..... GHD22-77	Патрон 16мм/B16		1
79..... GHD22-79	Ось патрона МТ3/B16		1
201..... GHD22-201	Редуктор		1
202..... GHD22-202	Редуктор		1
203..... GHD22-203	Рычаг переключения скоростей		2
204..... GHD22-204	Ось рычага		2
205..... GHD22-205	Стальной шарик		4
206..... GHD22-206	Пружина		4
207..... GHD22-207	Рычаг скоростей		2
208..... GHD22-208	Винт	M5x12	2
209..... GHD22-209	Кожух		2
210..... GHD22-210	Штифт зубчатого селектора		2
211..... GHD22-211	Пружинный штифт	Ø 3x20	2
212..... GHD22-212	Пружинная шайба	M6	3
213..... GHD22-213	Винт с шестигранной головкой под ключ	M6*1.0-25	3
214..... GHD22-214	Pin	Ø 8x25	2
215..... GHD22-215	Винт с шестигранной головкой под ключ	M8x70	2
216..... GHD22-216	Винт с шестигранной головкой под ключ	M8x90	2
217A... GHD22-217A	Блок шпинделя		1
217-1 .. GHD22-217-1	Шпиндель		1
217-2 .. GHD22-217-2	Шайба	Ø 44x Ø 30x2t	1
217-3 .. GHD22-217-3	Подшипник	6203ZZ	1
217-4 .. GHD22-217-4	Вкладыш		1
217-5 .. GHD22-217-5	Зубчатая передача		1
217-6 .. GHD22-217-6	Кронштейн переключения скоростей		1
217-7 .. GHD22-217-7	Шпонка	5x5*53	1
217-8 .. GHD22-217-8	Зубчатая передача		1
217-9 .. GHD22-217-9	Шайба	Ø 25x Ø 18x2t	1
217-10 GHD22-217-10	С-образное фиксирующее кольцо		1
217-11 GHD22-217-11	Подшипник	6302ZZ	1
217-12 GHD22-217-12	Крышка подшипника		1
218A ... GHD22-218A	Блок оси		1
218-1 .. GHD22-218-1	Ось		1
218-2 .. GHD22-218-2	Крышка подшипника		2
218-3 .. GHD22-218-3	Подшипник	6203ZZ	2
218-4 .. GHD22-218-4	Вкладыш		1
218-5 .. GHD22-218-5	Зубчатая передача		1
218-6 .. GHD22-218-6	Шпонка	5x5L*53	1
218-7 .. GHD22-218-7	Кронштейн переключения скоростей		1
218-8 .. GHD22-218-8	Зубчатая передача		1

Номер Деталь №	Описание	Размер	Кол-во
218-9 .. GHD22-218-9	Вкладыш.....		1
218-10 GHD22-218-10	Шестерня.....		1
218-11 GHD22-218-11	Шпонка.....	5x5x20.....	2
218-12 GHD22-218-12	Вкладыш.....		1
218-13 GHD22-218-13	Шестерня.....		1
218-14 GHD22-218-14	Вкладыш.....		1
219A ... GHD22-219A	Блок редуктора		1
219-1 .. GHD22-219-1	Подшипник	6203ZZ.....	3
219-2 .. GHD22-219-2	Шайба	ø 44x ø 30x2t	2
219-3 .. GHD22-219-3	Вкладыш		1
219-4 .. GHD22-219-4	Шпонка.....	5x5x40.....	1
219-5 .. GHD22-219-5	Шестерня.....		1
219-6 .. GHD22-219-6	Шестерня.....		1
219-7 .. GHD22-219-7	Шестигранный винт без головки	M4x5	1


Схема сборки стола, основания и стойки



Список деталей для стола, основания и стойки

Номер Деталь №	Описание	Размер	Кол-во
801..... GHD22-801	Шарнирное основание		1
802..... GHD22-802	Рукоятка	M12x70	1
803..... GHD22-803	Винт с шестигранной головкой.....	M12x50	4
804..... GHD22-804	Пружинная шайба.....	M12	4
805..... GHD22-805	Стойка.....		1
806..... GHD22-806	Зубчатая рейка		1
807..... GHD22-807	Кольцо фланца стойки		1
808..... GHD22-808	Пружинная шайба.....	M6	1
809..... GHD22-809	Винт с шестигранной головкой под ключ	M6x15	1
810..... GHD22-810	Квадратное основание стола		1
811..... GHD22-811	Червячный вал.....		1
812..... GHD22-812	Вкладыш		1
814..... GHD22-814	Головка рукоятки		1
815..... GHD22-815	Шестигранный винт без головки	3/8"x1/2"	1
817..... GHD22-817	Рукоятка зажима		1
818..... GHD22-818	Шайба	M12	2
819..... GHD22-819	Рукоятка	M12x50	1
820..... GHD22-820	Блок головки стойки		1
822..... GHD22-822	Вкладыш	Ø 20x Ø 5x5	2
823..... GHD22-823	Червячный вал		1
824..... GHD22-824	Шестерня		1
825..... GHD22-825	Носик масленки	PT1/8"	2
826..... GHD22-826	Крышка подшипника		1
827..... GHD22-827	Винт с шестигранной головкой под ключ	M8x30	1
828..... GHD22-828	Основание корпуса головки		1
829..... GHD22-829	Шайба		2
830..... GHD22-830	Шестигранный винт без головки	3/8"x1/2"	2
831..... GHD22-831	Квадратный рабочий стол		1
832A .. GHD22-832A	Блок коробки заземления		1
832-1 .. GHD22-832-1	Коробка заземления		1
832-2 .. GHD22-832-2	Установочная гайка кабеля	PG13.5	2
832-3 .. GHD22-832-3	Контактная колодка		4
832-4 .. GHD22-932-4	Боковая пластина		1
832-5 .. GHD22-832-5	Винт с круглым подголовком	M5x10	4
832-6 .. GHD22-832-6	Винт	Ø 3x20	4

Схема сборки распределительной коробки



Список деталей для сборки распределительной коробки

Номер Деталь №	Описание	Размер	Кол-во
80A GHD22-80- AE	Комплект распределительной коробки400/50/3		1
80-1 GHD22-80-1	Распределительная коробка		1
80-3 GHD22-80-3	Основная пластина		1
80-4 GHD22-80-4	Кронштейн		1
80-5 GHD22-80-5	Контрактор		1
80-6 GHD22-80-6	Винт с круглым подголовком	§ 4x10L.....	8
80-7 GHD22-80-7	Блок предохранителей		1
80-8 GHD22-80-8	Провод предохранителя		1
80-9 GHD22-80-9 AE	Трансформатор 400В/24В		1
80-10 .. GHD22-80-10	Винт с круглым подголовком	§ 5x10L.....	8
80-13 .. GHD22-80-13	2 Кнопка выключателя		1
80-14 .. GHD22-80-14	Выключатель		1
80-15 .. GHD22-80-15	Установочная гайка кабеля		1
80-17 .. GHD22-80-17	Силовой кабель		1
80-18 .. GHD22-80-18	Основание терминала		1
80-19 .. GHD22-80-19	Основание терминала		4
80-20 .. GHD22-80-20	Пластина основания терминала		1
80-27 .. GHD22-80-27	Винт с круглым подголовком	M4x15L	4
80-34 .. GHD22-80-34	Табличка с названием выключателя		1

GHD-22

400/50/3

	Цвета проводов	Litzenfarben	couleur des cordons
BK	Черный	schwarz	noir
BU	Синий	blau	bleu
BN	Коричневый	braun	brun
GNYE	Желто-зеленый	grün-gelb	vert-jaune

	Значение символа	Bedeutung der Zeichen	interprétation
F	Предохранитель	Sicherung	fusible
M	Основной мотор	Hauptmotor	moteur principal
JUMP1	Аварийная остановка	Not-Aus Schalter	arrêt d'urgence
JUMP2	Кожух лезвия	Räderdeckel	couvercle du ruban
SB1	Выключатель ВЫКЛ	Aus-Schalter	button arrêt
SB2	Переключатель запуска	Ein-Schalter	button marche
KM1	Контрактор (мотор)	Hauptschütz	contacteur principale
TR	Трансформатор	Transformator	transformateur
SA1	2/4P выключатель	Schalter 2/4 polig	button 2/4 pole

